

Erosione della costa in prossimità del villaggio Fiumara



Erosione della costa, litoranea di ponente, in prossimità della curva a gomito.



Erosione della costa – litoranea di levante, nella zona a ridosso della ex cartiera



Margherita di Savoia - Barriere frangiflutti poste parallelamente alla linea di costa



Margherita di Savoia - Barriere frangiflutti poste perpendicolarmente alla linea di costa

1999 - Resti di un muro di contenimento in c.a. realizzato per proteggere la strada litoranea di ponente che collegava Barletta al villaggio Fiumara.

Resti della ex litoranea di ponente costruita negli anni 70 del novecento e chiusa dopo pochi anni di esercizio – Novembre 2003

Resti della ex litoranea di ponente - Novembre 2006 avanzamento della linea costa. In tre anni il mare è avanzato di circa 6 metri.

Novembre 2003 – intervento di protezione sulla litoranea di ponente demolito dall'azione della mareggiata.

Novembre 2003, situazione dell’arenile con i massi di protezione scalzati dal moto ondoso.

Febbraio 2004 – opere di protezione della strada litoranea, divelte dall’azione del moto ondoso.

Novembre 2009 erosione al margine dell'opera di protezione precedentemente realizzata.

Novembre 2009, a dieci anni dalla sua realizzazione, inadeguatezza dell'intervento di protezione.